

Vol 29 - No 34 ACCIDENTE DE UN RESBALON

DESCRIPCION DEL INCIDENTE

Un trabajador se lastimo mientras cargaba un conducto de 10 pies a traves de un pasillo de 20 pies de ancho. Su talón izquierdo se resbalo de debajo de el cuando piso un charco pequeño de fluído hidráulico. Un montecarga tipo "Skytrak" con una fuga de fluído hidráulico causo el problema. El trabajador se quebro la muñeca en el piso de cemento cuando trato de solivianarse y parar la caída.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

Recomendamos la inspección diaria de equipo y la operación de mantenimiento de limpieza del área diariamente. Esto incluye cualquier derramamiento o fugas De aceite. Remueva y/o regrese tal equipo y póngale una etiqueta con el problema identificado para reparación más fácil por el técnico autorizado. Una etiqueta también detiene el uso accidental del equipo dañado.

Las caídas en el trabajo son unos de los más costosos accidentes que suceden. También son los más fácil de corregir y evitar.



DESCRIPCION DEL INCIDENTE

dañado.

Un trabajador se lastimo mientras cargaba un conducto de 10 pies a traves de un pasillo de 20 pies de ancho. Su talón izquierdo se resbalo de debajo de el cuando piso un charco pequeño de fluído hidráulico. Un montecarga tipo "Skytrak" con una fuga de fluído hidráulico causo el problema. El trabajador se quebro la muñeca en el piso de cemento cuando trato de solivianarse y parar la caída.



Las caídas en el trabajo son unos de los más costosos accidentes que suceden. También son los más fácil de corregir y evitar.