ENTRENAMIENTO SEGURO CON CAJA de HERRAMIENTAS

Compañia_____ Lugar_____ Fecha_____

Vol 29 - No 45

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Vez tras vez se nos recalca sobre los peligros de trabajar fuera de la seguridad del canasto de un ascensor tipo tijera, sin embargo muchos todavía ignoran estas advertencias. Hasta es peligroso subir a la tabla de tope porque su centro de gravedad esta arriba del barandal de protección de 42 pulgadas. Muchos se han caído del ascensor tipo tijera mientras tratan de coger algo fuera de la protección del barandal.

INCORRECTO- NUNCA SE PARE ARRIBA DE UN BARANDAL DE UN ASCENSOR TIPO TIJERA

La ilustración a la derecha es tomada de una fotografía de un trabajador tratando de aumentar altura adicional mientras esta trabajando en un ascensor tipo tijera. La razón que estaba parado en los barandlaes es porque el área de trabajo que necesitaba alcanzar estaba obstruída por vigas de acero. El electricista necesitaba alcanzar arriba del acero para poner los tubos de conducto. Estas situaciones son un problema y suceden de vez en cuando pero con la planificación apropiada, etos peligros pueden ser eliminados.

Pero bajo ninguna circunstancias debería subirse a los barandales como lo hizo este empleado.

Publicación de ESC Safety Consultants, Inc. - P. O. Box 691447 - San Antonio, Texas 78269 - 1-800-327-1516
Visite nuestro sitio del website en www.escsafety.com para una lista completa de todos nuestros servicios de seguridad
© 2022 - Todos los derechos están reservados. Esta publicación no se puede reproducir de ninguna manera, sin el permiso escrito de ESC Safety Consultants.

ESC SAFETY CONSULTANTS ENTRENAMIENTO SEGURO CON CAJA de HERRAMIENTAS

Compañia_____ Lugar_____ Fecha_____

Vol 29 - No 45 **PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS**

Vez tras vez se nos recalca sobre los peligros de trabajar fuera de la seguridad del canasto de un ascensor tipo tijera, sin embargo muchos todavía ignoran estas advertencias. Hasta es peligroso subir a la tabla de tope porque su centro de gravedad esta arriba del barandal de protección de 42 pulgadas. Muchos se han caído del ascensor tipo tijera mientras tratan de coger algo fuera de la protección del barandal.

La ilustración a la derecha es tomada de una fotografía de un trabajador tratando de aumentar altura adicional mientras esta trabajando en un ascensor tipo tijera. La razón que estaba parado en los barandlaes es porque el área de trabajo que necesitaba alcanzar estaba obstruída por vigas de acero. El electricista necesitaba alcanzar arriba del acero para poner los tubos de conducto. Estas situaciones son un problema y suceden de vez en cuando pero con la planificación apropiada, etos peligros pueden ser eliminados.

Pero bajo ninguna circunstancias debería subirse a los barandales como lo hizo este empleado.



**INCORRECTO-
NUNCA SE PARE ARRIBA DE UN BARANDAL DE UN ASCENSOR TIPO TIJERA**

Publicación de ESC Safety Consultants, Inc. - P. O. Box 691447 - San Antonio, Texas 78269 - 1-800-327-1516
Visite nuestro sitio del website en www.escsafety.com para una lista completa de todos nuestros servicios de seguridad
© 2022 - Todos los derechos están reservados. Esta publicación no se puede reproducir de ninguna manera, sin el permiso escrito de ESC Safety Consultants.