ENTRENAMIENTO SEGURO CON CAJA de HERRAMIENTAS

Compañia_____ Lugar_____ Fecha_____

Vol 30 - No 38 **SEGURIDAD DE ESCALERA**

Además de las reglas bien conocidas sobre la seguridad de escaleras, la cuestión sobre espacio libre por lo regular es pasado por alto. Como demuestran los recuadros, los peligros son obvios.

En el Recuadro A no hay plataforma a la cual el individuo pueda pisar. El tener que balancearse en una sola viga para pasar al área de trabajo es completamente innecesario y puede presentar un peligro de una caída peligrosa.

En el Recuadro B el punto de entrada está obstruido por una paleta llena de materiales. La paleta está siendo usada para asegurar la escalera que es la manera incorrecta de asegurarla. Además, el obstruir la escalera hace difícil el acceso a la escalera a un individuo como también hace difícil que alquien baje la escalera de manera segura.

Para prevenir caídas y tropezones se debe tener un espacio libre de por lo menos tres pies. Esta área debe estar libre de basura o cualquier peligro de tropiezo. Esta regla aplica a la zona de salida en la parte superior de la escalera como también al punto de entrada en la parte inferior de la escalera.

Publicación de ESC Safety Consultants, Inc. - P. O. Box 691447 - San Antonio, Texas 78269 - 1-800-327-1516
Visite nuestro sitio del website en www.escsafety.com para una lista completa de todos nuestros servicios de seguridad
© 2023 - Todos los derechos están reservados. Esta publicación no se puede reproducir de ninguna manera, sin el permiso escrito de ESC Safety Consultants.

ESC SAFETY CONSULTANTS ENTRENAMIENTO SEGURO CON CAJA de HERRAMIENTAS

Compañia_____ Lugar_____ Fecha_____

Vol 30 - No 38 **SEGURIDAD DE ESCALERA**

Además de las reglas bien conocidas sobre la seguridad de escaleras, la cuestión sobre espacio libre por lo regular es pasado por alto. Como demuestran los recuadros, los peligros son obvios.

En el Recuadro A no hay plataforma a la cual el individuo pueda pisar. El tener que balancearse en una sola viga para pasar al área de trabajo es completamente innecesario y puede presentar un peligro de una caída peligrosa.

En el Recuadro B el punto de entrada está obstruido por una paleta llena de materiales. La paleta está siendo usada para asegurar la escalera que es la manera incorrecta de asegurarla. Además, el obstruir la escalera hace difícil el acceso a la escalera a un individuo como también hace difícil que alquien baje la escalera de manera segura.

Para prevenir caídas y tropezones se debe tener un espacio libre de por lo menos tres pies. Esta área debe estar libre de basura o cualquier peligro de tropiezo. Esta regla aplica a la zona de salida en la parte superior de la escalera como también al punto de entrada en la parte inferior de la escalera.

Publicación de ESC Safety Consultants, Inc. - P. O. Box 691447 - San Antonio, Texas 78269 - 1-800-327-1516
Visite nuestro sitio del website en www.escsafety.com para una lista completa de todos nuestros servicios de seguridad
© 2023 - Todos los derechos están reservados. Esta publicación no se puede reproducir de ninguna manera, sin el permiso escrito de ESC Safety Consultants.