ENTRENAMIENTO SEGURO CON CAJA de HERRAMIENTAS

Compañia_____ Lugar_____ Fecha_____

Vol 30 - No 35 ACCIDENTE DE HERRAMIENTA DE FUERZA

DESCRIPCION DEL INCIDENTE:
Mientras un empleado estaba estabilizando una puerta de un panel de control eléctrico, se le perforó la punta de su dedo con un taladro. Los electricistas estaban trabajando todo el día conectando el alambrado del circuito de un panel de control eléctrico en los varios lugares que se requería en los paneles eléctricos. Para montar los sistemas de cirucuito a la puerta del panel, el electricista requería la ayuda de un asistente para detener la puerta de manera estable. Mientras estaba tratando de taladrar un agujero en la puerta del panel, la barrena penetro toda la puerta y penetro el dedo del ayudante.

RECOMMENDACIONES DE SEGURIDAD:
Si el ayudante hubiera sabido sobre el peligro a su dedo, esta lesión pudiera haber sido prevenida. Por medio de usar un palo chico de 6" para estabilizar la puerta, el dedo del ayudante se hubiera mantenido fuera de peligro. La comunicación entre el electricista y su ayudante pudiera haber prevenido este tipo de accidente.

Publicación de ESC Safety Consultants, Inc. - P. O. Box 691447 - San Antonio, Texas 78269 - 1-800-327-1516
Visite nuestro sitio del website en www.escsafety.com para una lista completa de todos nuestros servicios de seguridad
© 2023 - Todos los derechos están reservados. Esta publicación no se puede reproducir de ninguna manera, sin el permiso escrito de ESC Safety Consultants.

ESC SAFETY CONSULTANTS ENTRENAMIENTO SEGURO CON CAJA de HERRAMIENTAS

Compañia_____ Lugar_____ Fecha_____

Vol 30 - No 35

ACCIDENTE DE HERRAMIENTA DE FUERZA

DESCRIPCION DEL INCIDENTE:
Mientras un empleado estaba estabilizando una puerta de un panel de control eléctrico, se le perforó la punta de su dedo con un taladro. Los electricistas estaban trabajando todo el día conectando el alambrado del circuito de un panel de control eléctrico en los varios lugares que se requería en los paneles eléctricos. Para montar los sistemas de cirucuito a la puerta del panel, el electricista requería la ayuda de un asistente para detener la puerta de manera estable. Mientras estaba tratando de taladrar un agujero en la puerta del panel, la barrena penetro toda la puerta y penetro el dedo del ayudante.

RECOMMENDACIONES DE SEGURIDAD:
Si el ayudante hubiera sabido sobre el peligro a su dedo, esta lesión pudiera haber sido prevenida. Por medio de usar un palo chico de 6" para estabilizar la puerta, el dedo del ayudante se hubiera mantenido fuera de peligro. La comunicación entre el electricista y su ayudante pudiera haber prevenido este tipo de accidente.

Publicación de **ESC Safety Consultants, Inc. - P. O. Box 691447 - San Antonio, Texas 78269 - 1-800-327-1516**
Visite nuestro sitio del website en www.escsafety.com para una lista completa de todos nuestros servicios de seguridad
© 2023 - Todos los derechos están reservados. Esta publicación no se puede reproducir de ninguna manera, sin el permiso escrito de ESC Safety Consultants.